



Technical Data Sheet (TDS)

(WEAR RESISTANT COATING EPOXY)

KANハ[°]テ

耐摩コート

○製品の特長

- ◇ アルミナセラミックス粉を高含有しており、スラリー摩耗に対して耐性を有する
- ◇ 刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)ができる
- ◇ 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる！
- ◇ 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない！

○主な用途

- ◇ ポンプケーシングの鋳や腐食、摩耗環境からの保護
- ◇ 倣い型や簡易プレス型の耐摩耗表面層の形成
- ◇ スクリューコンベア、インペラーやファンのブレード等のライニング用途

○性状・特性一覧

項目	主剤	硬化剤	備考
配合比率	重量比(wt.)	9	1
	容積比(vol.)	9	2
色調	外観	濃灰色	淡黄～白色 硬化後：濃灰色
粘度	外観	高粘度液状	ペースト状
混合後粘度	mPa・s	15,000～25,000	
可使時間	分	50	300gスケール、25°C
硬化時間	時間	15	1mm厚み、25°C
比重	硬化物	1.8	
硬さ	ショア-D	88	
引張強さ	MPa	25～34	JIS K 6911
縦弾性係数	MPa	4,800～5,400	JIS K 6911
曲げ強さ	MPa	39～49	JIS K 6911
圧縮強さ	MPa	59～74	JIS K 6911
引張り剪断接着強さ	MPa	15～19	JIS K 6850
耐熱温度	°C	120	Max.
線膨張係数	α (1°Cについて)	69×10^{-6}	JIS K 6911
収縮率	%	0.05	JIS K 6911
塗布可能面積	m^2 (1mm厚み時)	0.56	1kg当たり/ロス分見込まず

※上記のデータは、参考値として記載したものであり、保証値ではありません。

○製品仕様

- ◇ 1. Okgset (主剤:0.9kg入、硬化剤:0.1kg入、刷毛)

○危険物情報

法規制	主剤	硬化剤
消防法	消防法の非危険物に該当	消防法の非危険物に該当
有機則	該当せず	該当せず

2022.9.3.

○標準作業法

工程1 下地処理(とても重要！) ☆取れる物は除去すること！☆

①ケレン ☆下地処理後の表面は、金属面が露出し、ガサガサに粗すのが最高の仕上がりです！☆

使用する工具 ⇒ サンドブラスト、ペビーサンダー、ワイヤーカップ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー等
一種又は二種ケレンが望ましいですが、現場の状況により異なります。

補修作業全体にかかる仕事量の9割をケレン工程に注ぎ込むぐらい重要な工程です！

ケレンの度合い ⇒ ガサガサの粗い面とは、#40サンドペーパーで金属面に多数のキズを付けるイメージです。

②脱脂処理 ☆油分、水分を除去する☆

アセトン(塗料屋さんで売っています)や洗浄スプレー等の油分を洗浄することに優れた有機溶剤を用いて、完全に脱脂をしましょう！

注意！ ⇒ 油分が残っていると、苦労してケレンしても剥がれの原因になり易いので注意して下さい。

工程2 計量・混合(重要！) ☆配合比率は厳守です！☆

①計量 配合比率は、秤を使って主剤:硬化剤(重量)9:1です。

注意！ ⇒ 製造メーカーの立場としては、誤差の少ない重量比率での計量を推奨します！

混合比率のバランスが大きく狂うと、硬化しなかったり、いつまでも待っても固くならなかつたりしますので、できる限り正確に計量することを心掛けましょう！

②混合・攪拌 ☆混ぜ残しの無いように注意して！☆

主剤と硬化剤が“色調”や“状態”が均一になるように一生懸命混ぜて下さい。

ポリカップ等へ主剤と硬化剤を秤量、幅広のヘラで2~3分(容器の壁、底を念入りに)均一な色調になるまで、気泡を巻き込まないようにゆっくりと攪拌します。

アドバイス！ ⇒ 容器の壁面や底面は“混合”がし難いので、入念に混合しましょう！

人間の行動パターンとして、容器内に付着した材料を“搔き出して”使うことが多いので、混合が不十分ですと、硬化不良の要因にもなりますので、ご注意下さい。

工程3 塗布 ☆塗布厚みに注意☆ ☆付属の刷毛を用いて下さい☆

①塗布 耐摩コートは垂直面で、約1mmの厚みで塗布できますが、気温や塗布面の温度によって

垂れる場合がありますので、最初はシックネスゲージなどで厚みを確認してみて下さい。

アドバイス！ ⇒ ボイド(塗膜内の空隙)を防止するのは、2回以上の重ね塗りが必要です！

アドバイス！ ⇒ 重ね塗りをするタイミングは、前の塗布から1~3時間後が目安です。

(15°C~35°C 露囲気温度の際)

工程4 硬化養生 ☆硬化時間は、温度と塗布厚みで変わる！☆

KANパテは、気温、接着面の温度、塗布厚みで大きく変わります！

⇒ 温度が高いと早く硬化し、低いと遅くなります。また、塗布厚みが厚い方が早く硬化し、薄いと遅くなります。

⇒ 寒い時(15°C以下)は、投光器、温風ヒーター等で加温すると硬化速度を速めることができます！

⇒ 硬化を促進させるときの加温の目安

温風ヒーター等の加温装置を用いて、下記の条件で加熱すると硬化を促進できます。

して放置してください。…安全に硬化促進ができますよ！

KANパテの硬化時間と温度の関係	室温25°Cでの硬化時間	加熱条件
	15時間	70°C × 3時間～4時間

○使用上の注意

- 爆発性はありませんが、引火性はありますので使用の際、保管の際にも火気には十分に注意を払って下さい！
- 取扱い作業所には、局所排気装置を設置して換気には注意をすること！
- 目や粘膜を刺激することがありますので、必要に応じた保護具の着用をお願いします。例えば、安全メガネ、保護ゴーグル、顔面バイザーなど。
- 皮膚接触を避けるために長袖上着、軍手、ゴム手袋などを装着します。手袋のような保護具でカバーされず、化学物質にさらされる身体部分(顔、前腕、脚部など)は、エポキシ樹脂製品を取り扱う作業を始める前に、保護クリームで保護します。
- 眼に入った場合：患部の眼を下になるように頭を傾け、流水でしばらく(アイシャワーの場合10~15分間)洗う。必要に応じ眼科医の診察を受けて下さい。
- 皮膚接触：樹脂が付着した衣類を脱ぎ、接触部位を流水で注意深く洗浄する。スキンクリーナーを使うと効果的。患部を滅菌した材料(救急箱にある)で覆う。症状が重い場合は医師の診察を受けて下さい。
- 吸入したとき：新鮮な空気の場所に移動させ、換気をし、医師の診断を速やかに受けて下さい。
飲み込んだとき：大量の水を饮ませ、吐き出しを誘発する。その後医師の診察を受けて下さい。
- 保管の際は、容器の蓋を密栓し外気と遮断してください。また子供の手の届かない冷暗所に静置して下さい。
- 漏洩時は、換気を行いながらウエスで拭き取る(少量漏洩)か砂等を撒いてスコップ等で回収(大量漏洩)して下さい。
- 廃棄の際は、正規の廃棄物処理業者に依頼をして下さい。
- 火災時は、泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をして下さい。