

ユーザー：セメント工場

施工箇所：屋外安全通路

被着体：コンクリート(劣化状態)

下地準備：アセトン脱脂洗浄のみ

評価：好評

備考：雨天時や冬期／凍結時に往来者がスリップすることがあり危険なため、施工を実施。
施工後は、スリップ事故も無くなり安全な往来が可能となった。

使用製品：すべり止めコート・グリーン

使用量：1セット使用(5kg)



[写真-1]

施工前

コンクリート通路。
雨天時や冬期の凍結時に滑るのでテスト施工を実施。

アセトンにて脱脂洗浄後、
養生テープを貼ったところ。



[写真-2]

すべり止めコート・グリーン 5kgset
(主剤、硬化剤)

紙管ローラー(20cm)を装着したハンドル



[写真-3]

主剤と硬化剤を電気ドリル(ミキサー)にて混合しているところ。

ホームセンターで購入可能なミキサー羽根



[写真-4]

施工直後

短毛ローラーにて塗工。
一晩養生。



[写真-5]

雨天時でも滑ることが
無くなり、安全に歩行
することができるように
なった。

以上