



## すべり止めコート施工事例 No.019

ユーザー	： 化学プラント	使用製品	： すべり止めコート・イエロー
施工個所	： ドア前の段差(モルタル／ポーチ)	使用量	： 1セット未満(1kg)
被着体	： モルタル(テスト施工)		
下地準備	： アセトン脱脂洗浄、マスキング		
評価	： 好評		
備考	： 雨天時、滑ることがあるので防滑にしたいとの要望、及び段差を知らせるための黄色ライン(注意喚起)を形成することの両方の役割を果たせた。		



[写真-1]

### 施工前

事務所出入りがモルタルのベース。  
黄色のラインで、段差の注意喚起を示している。

雨天、滑る時があるというので、  
すべり止めコートをテスト施工することにした。



[写真-2]

### マスキング

従来塗装が適正に密着しているので、  
塗装の上から「すべり止めコート」を  
塗布することにした。



## すべり止めコート施工事例 No.019



[写真-3]

今回は約「1kg」しか必要ないので、  
秤を用いて主剤:硬化剤=9:1で  
計量した。



[写真-4]

塗工完了

塗り終わったら、直ちにマスキング  
を除去し、硬化養生させる。

紙管ローラー仕上げ。

以上