



すべり止めコート施工事例 No.027

ユーザー：セメント工場

使用製品：すべり止めコート・グリーン

施工箇所：屋外安全通路

使用量：1セット使用(5kg)

被着体：コンクリート(劣化状態)

下地準備：アセトン脱脂洗浄のみ

評価：好評

備考：雨天時や冬期/凍結時に往来者がスリップすることがあり危険なため、施工を実施。
施工後は、スリップ事故も無くなり安全な往来が可能となった。



[写真-1]

施工前

コンクリート通路。

雨天時や冬期の凍結時に滑るのでテスト施工を実施。

アセトンにて脱脂洗浄後、養生テープを貼ったところ。



[写真-2]

すべり止めコート・グリーン 5kgset

(主剤、硬化剤)

紙管ローラー(20cm)を装着したハンドル



[写真-3]
主剤と硬化剤を電気ドリル(ミキサー)にて
混合しているところ。

ホームセンターで購入可能なミキサー羽根



[写真-4]
施工直後

短毛ローラーにて塗工。
一晚養生。



[写真-5]
雨天時でも滑ることが
無くなり、安全に歩行
することができるように
なった。

以上